

CATALOGO DE ACTUADORES DE RALENTI

Nuevos Lanzamientos

Prestolite[®]
indiel




Motores Paso a Paso

Solenoides

2011




VP01700




Peugeot 106
Marelli B 17/00

VP01711



GM Lumina
Isuzu Trucks

VP02176



Chrysler Caravan - Grand
Caravan - Stratus

VP02700



Peugeot 206 1.4i
Marelli B 27/00
230016079197

VP02900




Citroen C5/ Xsara 2.0
Peugeot 206, 307, 406,
607 2.0
Marelli B29/00
230016079217

VP03100 *Código corto B31/00*



Peugeot 206 1.6/2.0
Marelli B 31/00

VP03200



Peugeot 106
Marelli B 32/00

VP04458



Chrysler Stratus 2.5

VP05300



Cherokee V8
Dakota
Dodge Ram

VP05303



Cherokee 1998-2002
Jeep

VP08601



Citroen Berlingo, Saxo
Peugeot 106 II, 306 1.2,
Partner
Seat Cordoba, Ibiza
VW Golf monopunto, Polo
Bosch 0132008601
Oem: Peugeot 1920 3R

VP40516



Peugeot 405 SRI, Astra 2.0
Bosch 0280140516
Renault 7700271089

VP40551



VW Golf III 1.8/2.0,
Passat, Vento
Bosch 0280140551
VW 037906457E

VP01GNC



Vehiculos a GNC

VP715AC







Ford Escort, Fiesta 1.3,
Focus 1.8, 2.0 16V, KA
Visteon 95BF9F715AC

VP938F



Ford Galaxy 2.0, Orion 2.0,
Pointer 2.0 GTI, Quantum 2.0
938F 9F715 AC

<p>VPF23E</p>  <p>Aerostar Bronco Ford Ranger USA</p>	
<p>VPIB0100</p>  <p>Fiat Fire 1.3 8v, Palio, Uno, Siena 1.3 mpi Marelli IB 01/00</p>	
<p>VPIB0200</p>  <p>Fiat Marea 1.6 16v Clavado en cuerpo, Siena Marelli IB 02/00</p>	
<p>VPXS4U</p>  <p>Ford Ecosport, Fiesta 1.6 Zetec Rocam 09/99, KA 1.0 Ford XS4U9F715BB</p>	

Para la Instalación y Comprobación de la Línea de Actuadores de Ralenti, Indiel ofrece 2 modernos equipos:

- **PPP76** un práctico y liviano equipo que se utiliza para instalar en el vehículo, para probar o desarmar los Motores Paso a Paso.
- **PPS76** un equipo completo que permite comprobar el funcionamiento de todos los Actuadores de Ralenti existentes, sean Motores Paso a Paso o Solenoides.

Código PPP76



Código PPS76

